

LAUDO DE VISTORIA

Documento de Vistoria de Veículos

1 - Características do Financiador

Financiador (a): IVO CRISTOFOLI

Contrato nº \_\_\_\_\_ Entrada contrato: \_\_\_\_\_

2 - Características do Veículo Alienado / Arrendado

Espécie/Tipo: AUTOMÓVEL Marca: GM Modelo: VECTRA GLS

Ano: 1997 Cor: AZUL Chassi 986JK19BVB596095

Combustível: GASOLINA Quilometragem: 197.639 Placa: CTR 8516

3 - Restrição do Veículo

Leasing: Arrendado ( ) Sim ( ) Não Autobank: Alienado ( ) Sim ( ) Não

Consta Multa ( ) Sim R\$ ( ) Não IPVA ( ) Em dia (X) Em atraso R\$

4 - Documentos do Veículo Presente no Ato da Vistoria

( ) CRV (X) CRLV 2018 ( ) Outros

5 - Discriminação dos Acessórios

- (X) Estepe (X) Tapetes (X) Ar condicionado
- ( ) Macaco (X) Rodas Especiais (X) Vidros Elétricos
- (X) Triângulo ( ) Calotas (X) Trava Elétrica
- (X) Extintor ( ) Bancos Especiais (X) Retrovisor Elétrico
- (X) Bateria (X) Alto Falante ( ) Outros:
- (X) Farol de Milha / Neblina ( ) Toca Fitas / Rádio-Marca / Modelo ( )
- ( ) Antena ( ) CD - Marca / Modelo ( )
- ( ) Bagageiro (X) Alarme ( )

6 - Estado do Veículo

Lataria

(X) Conservada ( ) Partes Danificadas (Desc. em Obs.) ( ) Péssimas

Mecânica

(X) Funciona Normal ( ) Há Defeitos ( Indicar Obs.) ( ) Não Funciona

Pintura

( ) Boa (X) Arranhada ( ) Muito Arranhada

Pneus

( ) Novos (X) Bom Estado ( ) Carrecas

Estofamentos / Tapeçaria

( ) Bom Estado (X) Péssimas

Parte Elétrica


(X) Funciona Normal ( ) Há Defeitos ( Indicar Obs.) ( ) Não Funciona

7 - Vistoriador do Veículo

Nome do Responsável pela Vistoria Anísio de Carvalho Silva

8 - Observações: Caso necessário utilize o verso

Declaramos nos responsabilizar pela exatidão das informações acima prestadas, conferidas e assinadas em 2 vias de igual teor, pelos responsáveis abaixo.


\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

Responsável Escritório

Responsável Estacionamento

Financiado

- Riscos na pintura
- Bancos Rasgados
- Sem macaco

Data: 24/01/2023